



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3310

วันที่ขอใช้..19/05/2023.เวลา.10:59:41

เรื่อง.. ผ้าเพดานน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดาน มีน้ำรั่ว ภายในห้อง ผช.วิเทศฯ ชั้น 2

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...02/06/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8856 หน่วยงาน : ...งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กานต์สิริกมล หยูทองคำ.....

(น.ส.กานต์สิริกมล หยูทองคำ)

ลงชื่อ ..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร ...

(นายนนทวัฒน์ จริงจิตร)

เอกสารเลขที่..3310

วันที่ขอใช้..19/05/2023.เวลา.10:59:41

เรื่อง.. ผ้าเพดานน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดาน มีน้ำรั่ว ภายในห้อง ผช.วิเทศฯ ชั้น 2

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...02/06/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8856 หน่วยงาน : ...งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

(น.ส.กานต์สิริกมล หยูทองคำ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ