



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0338

วันที่ขอใช้..18/06/2019.เวลา.10:27:24

เรื่อง.. ห้องอาบน้ำหอพักซ่อมมวง ชั้น 3

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องอาบน้ำห้องที่1 และห้องที่3 ไม่สามารถล๊อคได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0338

วันที่ขอใช้..18/06/2019.เวลา.10:27:24

เรื่อง.. ห้องอาบน้ำหอพักซ่อมมวง ชั้น 3

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องอาบน้ำห้องที่1 และห้องที่3 ไม่สามารถล๊อคได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ