



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3386

วันที่ขอใช้...22/06/2023.เวลา.10:02:02

เรื่อง.. ไฟฟ้าห้อง LLC2 ใช้งานไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ระบบไฟฟ้าห้องคอม LLC 2 (ห้องสมุดเก่าชั้น 1) ใช้งานไม่ได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8897   หน่วยงาน : ...ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร.....

( นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..3386

วันที่ขอใช้...22/06/2023.เวลา.10:02:02

เรื่อง.. ไฟฟ้าห้อง LLC2 ใช้งานไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ระบบไฟฟ้าห้องคอม LLC 2 (ห้องสมุดเก่าชั้น 1) ใช้งานไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8897   หน่วยงาน : ...ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ