



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0342

วันที่ขอใช้...18/06/2019.เวลา.10:36:13

เรื่อง.. ตู้เสื้อผ้า

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง 2201 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2203 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2209 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2212 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2213 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2214 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2215 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2304 ฝาตู้บิวอินท์หาย

ห้อง 2306 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2312 ตู้บิวอินท์ไม่มีที่จับและตู้ลิ้นน้ำตาลพัง 1 ตู้

ห้อง 2213 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2214 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะบ ใจยา ...

(นายจันต๊ะบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0342

วันที่ขอใช้...18/06/2019.เวลา.10:36:13

เรื่อง.. ตู้เสื้อผ้า

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง 2201 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2203 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2209 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2212 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2213 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2214 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2215 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2304 ฝาตู้บิวอินท์หาย

ห้อง 2306 ตู้เสื้อผ้าล็อกไม่ได้

ห้อง 2312 ตู้บิวอินท์ไม่มีที่จับและตู้ส้วน้ำตาลพัง 1 ตู้
ห้อง 2213 ตู้เสื้อผ้าล็อคไม่ได้
ห้อง 2214 ตู้เสื้อผ้าล็อคไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)
รักษาการแทนหัวหน้างาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ