



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3457

วันที่ขอใช้...19/07/2023.เวลา.08:56:06

เรื่อง.. ห้องน้ำตึกวิทยุชั้น 3 น้ำซึมมาที่ห้อง ชิวภาพ 5 ชั้น 2

ผู้รับผิดชอบงาน..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำตึกวิทยุชั้น 3 น้ำซึมมาที่ห้อง ชิวภาพ 5 ชั้น 2 ซึ่งก่อนหน้ามีการซ่อมไปแล้ว แต่ตอนนี้ น้ำกลับมาซึมอีก
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0878902671

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์.....

(น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์)

ลงชื่อ ..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร ...

(นายณนทวัฒน์ จริงจิตร)

เอกสารเลขที่..3457

วันที่ขอใช้...19/07/2023.เวลา.08:56:06

เรื่อง.. ห้องน้ำตึกวิทยุชั้น 3 น้ำซึมมาที่ห้อง ชิวภาพ 5 ชั้น 2

ผู้รับผิดชอบงาน..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำตึกวิทยุชั้น 3 น้ำซึมมาที่ห้อง ชิวภาพ 5 ชั้น 2 ซึ่งก่อนหน้ามีการซ่อมไปแล้ว แต่ตอนนี้ น้ำกลับมาซึมอีก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0878902671

(น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ