



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3504

วันที่ขอใช้...09/08/2023.เวลา.10:46:49

เรื่อง.. กู้จัดปลวก

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ปลวกเข้าโต๊ะปฏิบัติการ อาคารยางบนเขา

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..083-0599198

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายโรจน์ระวี บุญมา.....

(นายโรจน์ระวี บุญมา)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..3504

วันที่ขอใช้...09/08/2023.เวลา.10:46:49

เรื่อง.. กู้จัดปลวก

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ปลวกเข้าโต๊ะปฏิบัติการ อาคารยางบนเขา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..083-0599198

(นายโรจน์ระวี บุญมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ