



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3518

วันที่ขอใช้..15/08/2023.เวลา.18:46:35

เรื่อง.. ผ้าเพดานห้องบริษัทจำลองโซนด้านหลังหลุด (อาจสืบเนื่องจากลมแรงจากฝนตกหนัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานห้องบริษัทจำลองโซนด้านหลังหลุด (อาจสืบเนื่องจากลมแรงจากฝนตกหนัก) (ส่งรูปผ้าเพดานที่หลุดให้คุณวรารัตน์ ด้วยแล้ว)
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร ...

(นายนนทวัฒน์ จริงจิตร)

เอกสารเลขที่..3518

วันที่ขอใช้..15/08/2023.เวลา.18:46:35

เรื่อง.. ผ้าเพดานห้องบริษัทจำลองโซนด้านหลังหลุด (อาจสืบเนื่องจากลมแรงจากฝนตกหนัก)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานห้องบริษัทจำลองโซนด้านหลังหลุด (อาจสืบเนื่องจากลมแรงจากฝนตกหนัก) (ส่งรูปผ้าเพดานที่หลุดให้คุณวรารัตน์ ด้วยแล้ว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ