



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0354

วันที่ขอใช้...20/06/2019.เวลา.14:24:35

เรื่อง.. แจ้งผ้าเพดานน้ำรั่ว หน้าห้องโถงทางเข้ายิม
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์
รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานน้ำรั่ว หน้าห้องโถงทางเข้ายิมฯ
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายวิษณุ แก้วเสม็ด.....

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...

(ธนพล คงทรัพย์)

เอกสารเลขที่..0354

วันที่ขอใช้...20/06/2019.เวลา.14:24:35

เรื่อง.. แจ้งผ้าเพดานน้ำรั่ว หน้าห้องโถงทางเข้ายิม
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์
รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานน้ำรั่ว หน้าห้องโถงทางเข้ายิมฯ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ