



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3566

วันที่ขอใช้...13/09/2023.เวลา.15:44:57

เรื่อง.. ขอแจ้งซ่อมฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานห้อง ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา(งานพัฒฯ) ชั้น 2 ซึ่งมีการเปิดช่องฝ้าไว้ตอนซ่อมไฟ

ทำให้ช่วงกลางคืนหนูลงมากัดกินวัสดุและฉีภายในห้องครับ

สั่งการ..รอดำเนินงานปรับปรุงอาคารพัฒนานักศึกษา ที่เดียวเลยคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8861 หน่วยงาน : ...งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์.....

( นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์ )

ลงชื่อ ..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร ...

( นายนนทวัฒน์ จริงจิตร )

เอกสารเลขที่..3566

วันที่ขอใช้...13/09/2023.เวลา.15:44:57

เรื่อง.. ขอแจ้งซ่อมฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานห้อง ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา(งานพัฒฯ) ชั้น 2 ซึ่งมีการเปิดช่องฝ้าไว้ตอนซ่อมไฟ

ทำให้ช่วงกลางคืนหนูลงมากัดกินวัสดุและฉีภายในห้องครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8861 หน่วยงาน : ...งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ