



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3607

วันที่ขอใช้..02/10/2023.เวลา.22:25:01

เรื่อง.. น้ำฝักบัวรั่ว ประตูห้องน้ำฝักพั้งและเครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด
ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ
รายละเอียดงาน..น้ำฝักบัวรั่ว
ประตูห้องน้ำฝักพั้งควรทำการเปลี่ยนหรือนำออก
และเครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดควรถอดเครื่องออก
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0631951989

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพิชัย แก้วบุตร.....
(นายพิชัย แก้วบุตร)

ลงชื่อ ..หัวหน้างานโครงสร้างฯ ...
(หัวหน้างานโครงสร้างฯ)

เอกสารเลขที่..3607

วันที่ขอใช้..02/10/2023.เวลา.22:25:01

เรื่อง.. น้ำฝักบัวรั่ว ประตูห้องน้ำฝักพั้งและเครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด
ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ
รายละเอียดงาน..น้ำฝักบัวรั่ว
ประตูห้องน้ำฝักพั้งควรทำการเปลี่ยนหรือนำออก
และเครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดควรถอดเครื่องออก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0631951989

(นายพิชัย แก้วบุตร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน
โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....

