



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0361

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.10:06:46

เรื่อง.. ฝารั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..ฝาท่ออาคารรั้ว ห้อง3201 และ 3302

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

( น.ส.กัญชกร บุญรัตน์ )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...

( ธนพล คงทรัพย์ )

เอกสารเลขที่..0361

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.10:06:46

เรื่อง.. ฝารั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..ฝาท่ออาคารรั้ว ห้อง3201 และ 3302

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ