



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0367

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.11:45:06

เรื่อง.. ประตุผ่านทางเข้าห้องศิลปะป้องกันและห้องปิงปองของบ้านเล็กกระจกแตก

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..ประตุผ่านทางเข้าห้องศิลปะป้องกันและห้องปิงปองของบ้านเล็กกระจกแตก

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...28/06/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..077278867

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายวิษณุ แก้วเสม็ด.....

( นายวิษณุ แก้วเสม็ด )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...

( ธนพล คงทรัพย์ )

เอกสารเลขที่..0367

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.11:45:06

เรื่อง.. ประตุผ่านทางเข้าห้องศิลปะป้องกันและห้องปิงปองของบ้านเล็กกระจกแตก

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..ประตุผ่านทางเข้าห้องศิลปะป้องกันและห้องปิงปองของบ้านเล็กกระจกแตก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...28/06/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..077278867

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ