



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0371

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.11:54:13

เรื่อง.. ประตุห้องเก็บอุปกรณ์ฟ้งล็อกไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตุห้องเก็บอุปกรณ์ฟ้งล็อกไม่ได้ที่สนามฟุตบอลฝั่งอ้อมจรรย์

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ28/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..077278867

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายวิษณุ แก้วเสม็ด.....

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0371

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.11:54:13

เรื่อง.. ประตุห้องเก็บอุปกรณ์ฟ้งล็อกไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตุห้องเก็บอุปกรณ์ฟ้งล็อกไม่ได้ที่สนามฟุตบอลฝั่งอ้อมจรรย์

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ28/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..077278867

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ