



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0382

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.13:37:06

เรื่อง.. กลอนประตูห้องน้ำพิการหญิงชำระที่สระว่ายน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..กลอนประตูห้องน้ำพิการหญิงชำระที่สระว่ายน้ำ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....28/06/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..077278867

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวิษณุ แก้วเสม็ด.....

( นายวิษณุ แก้วเสม็ด )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0382

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.13:37:06

เรื่อง.. กลอนประตูห้องน้ำพิการหญิงชำระที่สระว่ายน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..กลอนประตูห้องน้ำพิการหญิงชำระที่สระว่ายน้ำ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....28/06/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..077278867

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ