



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3822

วันที่ขอใช้...04/12/2023.เวลา.10:35:17

เรื่อง.. พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงาน
ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง
รายละเอียดงาน..พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงาน
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8892 หน่วยงาน : ...ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายราเชนทร์ เมืองหนู.....

(นายราเชนทร์ เมืองหนู)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..3822

วันที่ขอใช้...04/12/2023.เวลา.10:35:17

เรื่อง.. พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงาน
ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง
รายละเอียดงาน..พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8892 หน่วยงาน : ...ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

(นายราเชนทร์ เมืองหนู)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ