



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3823

วันที่ขอใช้...04/12/2023.เวลา.11:07:49

เรื่อง.. ซ่อมแซมห้องน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..1.ฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงชั้น 1 มีน้ำรั่วซึม

2. มีน้ำรั่วซึมของสายชำระ

linger..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8812 หน่วยงาน : ...งานพัสดุ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุภรี เชาววีชรินทร์.....

( น.ส.สุภรี เชาววีชรินทร์ )

ลงชื่อ ..หัวหน้างานโครงสร้างฯ ...

( หัวหน้างานโครงสร้างฯ )

เอกสารเลขที่..3823

วันที่ขอใช้...04/12/2023.เวลา.11:07:49

เรื่อง.. ซ่อมแซมห้องน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..1.ฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงชั้น 1 มีน้ำรั่วซึม

2. มีน้ำรั่วซึมของสายชำระ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8812 หน่วยงาน : ...งานพัสดุ

(น.ส.สุภรี เชาววีชรินทร์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ