



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0383

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.13:39:47

เรื่อง.. ท่อน้ำทิ้งใต้ส้วมว่ายน้ำแตกหักบริเวณที่จอดรถมอเตอไซค์ที่ส้วมว่ายน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำทิ้งใต้ส้วมว่ายน้ำแตกหักบริเวณที่จอดรถมอเตอไซค์ที่ส้วมว่ายน้ำ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ28/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..077278867

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวิษณุ แก้วเสม็ด.....

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0383

วันที่ขอใช้...21/06/2019.เวลา.13:39:47

เรื่อง.. ท่อน้ำทิ้งใต้ส้วมว่ายน้ำแตกหักบริเวณที่จอดรถมอเตอไซค์ที่ส้วมว่ายน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำทิ้งใต้ส้วมว่ายน้ำแตกหักบริเวณที่จอดรถมอเตอไซค์ที่ส้วมว่ายน้ำ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ28/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..077278867

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ