



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3834

วันที่ขอใช้..08/12/2023.เวลา.10:42:17

เรื่อง.. เชื้อราบนฝาเพดาน และมีน้ำซึม

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..เชื้อราบนฝาเพดาน และมีน้ำซึม ณ ห้อง ผช วิเทศฯ

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8856 หน่วยงาน : ...งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กานต์สิริกมล หยูทองคำ.....

(น.ส.กานต์สิริกมล หยูทองคำ)

ลงชื่อ ..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร ...

(นายนนทวัฒน์ จริงจิตร)

เอกสารเลขที่..3834

วันที่ขอใช้..08/12/2023.เวลา.10:42:17

เรื่อง.. เชื้อราบนฝาเพดาน และมีน้ำซึม

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..เชื้อราบนฝาเพดาน และมีน้ำซึม ณ ห้อง ผช วิเทศฯ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8856 หน่วยงาน : ...งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

(น.ส.กานต์สิริกมล หยูทองคำ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ