



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0387

วันที่ขอใช้...24/06/2019.เวลา.09:41:09

เรื่อง.. ฝ้าเพดานห้องน้ำชำระ น้ำรั่วลงอุปกรณ์ไฟฟ้า (ห้อง215 โรงแรมเรื่อนนครินทร์)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง215 โรงแรมเรื่อนนครินทร์

ฝ้าเพดานห้องน้ำชำระ ทำให้น้ำรั่วลงมาจำนวนมาก และน้ำยังรั่วลงมาโดนหลอดไฟหน้ากระจก และปลั๊กไฟด้วย รวมไปถึงมีการซึมออกมานอกห้องน้ำ ทำให้น้ำซึมลงพื้นพรมจำนวนมาก (ก่อนหน้านี้เคยแจ้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับก่อนซ่อมแซมแต่อย่างใด)

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...26/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0950562685

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ.....

(น.ส.เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0387

วันที่ขอใช้...24/06/2019.เวลา.09:41:09

เรื่อง.. ฝ้าเพดานห้องน้ำชำระ น้ำรั่วลงอุปกรณ์ไฟฟ้า (ห้อง215 โรงแรมเรื่อนนครินทร์)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง215 โรงแรมเรื่อนนครินทร์

ฝ้าเพดานห้องน้ำชำระ ทำให้น้ำรั่วลงมาจำนวนมาก และน้ำยังรั่วลงมาโดนหลอดไฟหน้ากระจก และปลั๊กไฟด้วย รวมไปถึงมีการซึมออกมานอกห้องน้ำ ทำให้น้ำซึมลงพื้นพรมจำนวนมาก (ก่อนหน้านี้เคยแจ้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับก่อนซ่อมแซมแต่อย่างใด)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...26/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0950562685

(น.ส.เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....

