



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0391

วันที่ขอใช้...24/06/2019.เวลา.17:05:10

เรื่อง.. แจ้งซ่อมสายชำระ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..สายชำระห้องน้ำสนามฟุตบอลกลางชำรุด 1 ห้อง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....25/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(089-0557707)

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

( นายลิขิต พูลพัส )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..0391

วันที่ขอใช้...24/06/2019.เวลา.17:05:10

เรื่อง.. แจ้งซ่อมสายชำระ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..สายชำระห้องน้ำสนามฟุตบอลกลางชำรุด 1 ห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....25/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(089-0557707)

(นายลิขิต พูลพัส)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ