



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0392

วันที่ขอใช้...25/06/2019.เวลา.09:43:22

เรื่อง.. แอร์มีเสียงดัง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์บริเวณห้องพักอาจารย์สมทิพย์ SD 251-254 เมื่อเปิดแล้วมีเสียงดังมาก

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....25/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางสนธยา สนธิสุวรรณ.....

( นางสนธยา สนธิสุวรรณ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0392

วันที่ขอใช้...25/06/2019.เวลา.09:43:22

เรื่อง.. แอร์มีเสียงดัง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์บริเวณห้องพักอาจารย์สมทิพย์ SD 251-254 เมื่อเปิดแล้วมีเสียงดังมาก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....25/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ