



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0396

วันที่ขอใช้...26/06/2019.เวลา.14:19:09

เรื่อง.. แอร์ในห้องพักอาจารย์□SD234 เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่ทำงานในบางช่วง□ ช่วงที่ทำงานเป็นลมร้อน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...27/06/2562..

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0874715433

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายอภิรัฐ วานิชสมบัติ.....

( นายอภิรัฐ วานิชสมบัติ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0396

วันที่ขอใช้...26/06/2019.เวลา.14:19:09

เรื่อง.. แอร์ในห้องพักอาจารย์□SD234 เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่ทำงานในบางช่วง□ ช่วงที่ทำงานเป็นลมร้อน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...27/06/2562..

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0874715433

(นายอภิรัฐ วานิชสมบัติ)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ