



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3975

วันที่ขอใช้...01/02/2024.เวลา.13:43:20

เรื่อง.. เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็นชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ตรวจสอบเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นประจำห้องพักห้องมั่ง ชั้น 1 และห้องพักปารีสาดิชั้น 1

เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำภายในเครื่องทำงานไม่ปกติ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และห้องพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

( น.ส.กัญชกร บุญรัตน์ )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเตง )

เอกสารเลขที่..3975

วันที่ขอใช้...01/02/2024.เวลา.13:43:20

เรื่อง.. เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็นชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ตรวจสอบเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นประจำห้องพักห้องมั่ง ชั้น 1 และห้องพักปารีสาดิชั้น 1

เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำภายในเครื่องทำงานไม่ปกติ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และห้องพัก

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ