



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4084

วันที่ขอใช้...07/03/2024.เวลา.13:59:01

เรื่อง.. แอร์ห้องLC308 ปิดไม่ได้ครับ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..แอร์อาคารLCห้อง 308 ปิดไม่ได้ทำให้มีน้ำหยดลงมาครับ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..8826/0821645950

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง.....

(นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..4084

วันที่ขอใช้...07/03/2024.เวลา.13:59:01

เรื่อง.. แอร์ห้องLC308 ปิดไม่ได้ครับ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..แอร์อาคารLCห้อง 308 ปิดไม่ได้ทำให้มีน้ำหยดลงมาครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..8826/0821645950

(นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ