



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0041

วันที่ขอใช้..12/03/2019.เวลา.10:49:38

เรื่อง.. ซ่อมห้องพักอาคารโรงแรม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง 307 ฝ้าห้องน้ำขึ้นรา/ประตูหลังห้องพัง/ประตูห้องน้ำพัง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....22/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8822   หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล.....

( นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0041

วันที่ขอใช้..12/03/2019.เวลา.10:49:38

เรื่อง.. ซ่อมห้องพักอาคารโรงแรม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้อง 307 ฝ้าห้องน้ำขึ้นรา/ประตูหลังห้องพัง/ประตูห้องน้ำพัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....22/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8822   หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ