ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4119

วันที่ขอใช้...27/03/2024.เวลา.10:48:03

เรื่อง.. แจ้งซ่อมท่อระบายน้ำทิ้งห้องน้ำใต้อัฒจันทร์สนามฟุตบอล

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง

รายละเอียดงาน..ท่อระบบระบายน้ำห้องน้ำใต้อัฒจันทร์ตัน ขอความอนุเคราะห์ช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยนะครับ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส..... ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง ...

(นายลิขิต พูลพัส) (นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง)

.....

เอกสารเลขที่..4119

วันที่ขอใช้...27/03/2024.เวลา.10:48:03

เรื่อง.. แจ้งซ่อมท่อระบายน้ำทิ้งห้องน้ำใต้อัฒจันทร์สนามฟุตบอล

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง

รายละเอียดงาน..ท่อระบบระบายน้ำห้องน้ำใต้อัฒจันทร์ตัน ขอความอนุเคราะห์ช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยนะครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัส) (นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกลิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....