



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4132

วันที่ขอใช้...02/04/2024.เวลา.09:40:24

เรื่อง.. หลอดไฟโถงชั้น1หอพักนางยวน หน้าตู้7-11 หลอดไฟเสีย12 หลอด
ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไผ่เมือง/นายสิริวิทย์ ทองปรีชา
รายละเอียดงาน..หลอดไฟโถงชั้น1หอพักนางยวน หน้าตู้7-11 หลอดไฟเสีย12 หลอด
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไผ่เมือง/นายสิริวิทย์ ทองปรีชา ...

(นายเมธา อำไผ่เมือง/นายสิริวิทย์ ทองปรีชา)

เอกสารเลขที่..4132

วันที่ขอใช้...02/04/2024.เวลา.09:40:24

เรื่อง.. หลอดไฟโถงชั้น1หอพักนางยวน หน้าตู้7-11 หลอดไฟเสีย12 หลอด
ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไผ่เมือง/นายสิริวิทย์ ทองปรีชา
รายละเอียดงาน..หลอดไฟโถงชั้น1หอพักนางยวน หน้าตู้7-11 หลอดไฟเสีย12 หลอด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ