



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4138

วันที่ขอใช้...03/04/2024.เวลา.10:36:21

เรื่อง.. หลังคาอิมเนซียมรั้ว
ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ
รายละเอียดงาน..ตรวจพบรอยรั่วจุดใหม่
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายณนทวัฒน์ จันอังคาร.....

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

ลงชื่อ ..หัวหน้างานโครงสร้างฯ ...

(หัวหน้างานโครงสร้างฯ)

เอกสารเลขที่..4138

วันที่ขอใช้...03/04/2024.เวลา.10:36:21

เรื่อง.. หลังคาอิมเนซียมรั้ว
ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ
รายละเอียดงาน..ตรวจพบรอยรั่วจุดใหม่

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ