



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4142

วันที่ขอใช้...04/04/2024.เวลา.10:55:18

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 ตัวยู (ห้องราย ผศ.ดร.กฤษฎา ,อ.ปัทมา และ อ.จิรยุทธ์ ห้องอาจารย์ 3 ท่าน ใช้แอร์ร่วมเครื่องเดียวกัน) ไม่สามารถเปิด
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 ตัวยู (ห้องราย ผศ.ดร.กฤษฎา ,อ.ปัทมา และ อ.จิรยุทธ์ ห้องอาจารย์ 3 ท่าน
ใช้แอร์ร่วมเครื่องเดียวกัน) ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..4142

วันที่ขอใช้...04/04/2024.เวลา.10:55:18

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 ตัวยู (ห้องราย ผศ.ดร.กฤษฎา ,อ.ปัทมา และ อ.จิรยุทธ์ ห้องอาจารย์ 3 ท่าน ใช้แอร์ร่วมเครื่องเดียวกัน) ไม่สามารถเปิด
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 ตัวยู (ห้องราย ผศ.ดร.กฤษฎา ,อ.ปัทมา และ อ.จิรยุทธ์ ห้องอาจารย์ 3 ท่าน
ใช้แอร์ร่วมเครื่องเดียวกัน) ไม่สามารถเปิดใช้งานได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ