



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0415

วันที่ขอใช้...02/07/2019.เวลา.10:07:36

เรื่อง.. กioskอ่างล้างหน้า ผักบัว ก๊อกน้ำรั่ว ที่หอพักวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..น้ำไหลออกจากก๊อกน้ำตลอดเวลา /งานจัดการทรัพย์สินไม่สามารถให้บริการได้ อุปกรณ์ห้องน้ำที่อาจารย์ผู้พักใช้งานแล้ว หากเกิดการเสียหาย ผู้พักอาศัยต้องซ่อมแซมเองนะครับ

สั่งการ..อุปกรณ์ห้องน้ำที่อาจารย์ผู้พักใช้งานแล้ว หากเกิดการเสียหาย ผู้พักอาศัยต้องซ่อมแซมเองนะครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...15/07/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0867498355

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายอดิพล พัฒิยะ.....

(นายอดิพล พัฒิยะ)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..0415

วันที่ขอใช้...02/07/2019.เวลา.10:07:36

เรื่อง.. กioskอ่างล้างหน้า ผักบัว ก๊อกน้ำรั่ว ที่หอพักวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..น้ำไหลออกจากก๊อกน้ำตลอดเวลา /งานจัดการทรัพย์สินไม่สามารถให้บริการได้ อุปกรณ์ห้องน้ำที่อาจารย์ผู้พักใช้งานแล้ว หากเกิดการเสียหาย ผู้พักอาศัยต้องซ่อมแซมเองนะครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...15/07/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0867498355

(นายอดิพล พัฒิยะ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....