



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4157

วันที่ขอใช้...18/04/2024.เวลา.17:50:08

เรื่อง.. นื่องน้ำชายฝั่งห้องคณบดีน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..นื่องน้ำชายฝั่งห้องคณบดีน้ำรั่ว หลังดำเนินการต่อท่อใหม่มีน้ำรั่วซึมและขังจำนวนมาก รวมทั้งห้องน้ำชั้นสาม ฝั่งเดียวกันน้ำไม่ไหล

รบกวนติดต่อผู้รับเหมาหรือดำเนินการซ่อมให้หน่อยครับ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0887822882

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายคลิษฐ์ สุชาติ.....

(นายคลิษฐ์ สุชาติ)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั้ง ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั้ง)

เอกสารเลขที่..4157

วันที่ขอใช้...18/04/2024.เวลา.17:50:08

เรื่อง.. นื่องน้ำชายฝั่งห้องคณบดีน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..นื่องน้ำชายฝั่งห้องคณบดีน้ำรั่ว หลังดำเนินการต่อท่อใหม่มีน้ำรั่วซึมและขังจำนวนมาก รวมทั้งห้องน้ำชั้นสาม ฝั่งเดียวกันน้ำไม่ไหล

รบกวนติดต่อผู้รับเหมาหรือดำเนินการซ่อมให้หน่อยครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0887822882

(นายคลิษฐ์ สุชาติ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ