



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4170

วันที่ขอใช้...23/04/2024.เวลา.11:21:38

เรื่อง.. อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์ ห้อง 212
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั้ง
รายละเอียดงาน..1. พื้นห้องน้ำรั่วลงชั้น1
2. ลูกบิดหน้าชำรุด
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งผู้ดูแลด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั้ง ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั้ง)

เอกสารเลขที่..4170

วันที่ขอใช้...23/04/2024.เวลา.11:21:38

เรื่อง.. อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์ ห้อง 212
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั้ง
รายละเอียดงาน..1. พื้นห้องน้ำรั่วลงชั้น1
2. ลูกบิดหน้าชำรุด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ