



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4171

วันที่ขอใช้...23/04/2024.เวลา.11:27:16

เรื่อง.. แอร์เสีย/ ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 คณะศิลป

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..ปัจจุบันแอร์เสีย เพราะระบบไฟของแอร์ไม่ทำงาน กดเปิดแล้วไม่ติด ขณะที่ก่อนหน้านี้ในเวลาที่ระบบไฟแอร์ทำงานปกติ แอร์ไม่ค่อยเย็น  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0989826652

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกฤษฎา พรหมราย.....

( นายกฤษฎา พรหมราย )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

( นายสถาพร ทศน์ทอง )

เอกสารเลขที่..4171

วันที่ขอใช้...23/04/2024.เวลา.11:27:16

เรื่อง.. แอร์เสีย/ ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 คณะศิลป

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..ปัจจุบันแอร์เสีย เพราะระบบไฟของแอร์ไม่ทำงาน กดเปิดแล้วไม่ติด ขณะที่ก่อนหน้านี้ในเวลาที่ระบบไฟแอร์ทำงานปกติ แอร์ไม่ค่อยเย็น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0989826652

(นายกฤษฎา พรหมราย)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ