



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4173

วันที่ขอใช้...23/04/2024.เวลา.15:18:29

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้คะ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้คะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภู่วานิษฐ์.....

(น.ส.วัลลภา ภู่วานิษฐ์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..4173

วันที่ขอใช้...23/04/2024.เวลา.15:18:29

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้คะ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้คะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภู่วานิษฐ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ