



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4177

วันที่ขอใช้...24/04/2024.เวลา.10:19:42

เรื่อง.. แก้อื้อฟังบรรยาย ชำรุด 89 ตัว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..แก้อื้อฟังบรรยาย ชำรุด 89 ตัว อาคาร LC วางที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 เบื้องต้นประสานงานกับหัวหน้างานโครงสร้างฯแล้ว
ต้องให้ช่างตรวจเช็คอีกครั้ง

ลิงการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0824453515

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายเจษฎา โชคเจริญผล.....

(นายเจษฎา โชคเจริญผล)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4177

วันที่ขอใช้...24/04/2024.เวลา.10:19:42

เรื่อง.. แก้อื้อฟังบรรยาย ชำรุด 89 ตัว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..แก้อื้อฟังบรรยาย ชำรุด 89 ตัว อาคาร LC วางที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 เบื้องต้นประสานงานกับหัวหน้างานโครงสร้างฯแล้ว
ต้องให้ช่างตรวจเช็คอีกครั้ง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0824453515

(นายเจษฎา โชคเจริญผล)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ