



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0429

วันที่ขอใช้...10/07/2019.เวลา.13:23:28

เรื่อง.. สายชำระห้องน้ำเสีย น้ำรั่ว โชนc จำนวน 2 ห้อง  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์  
รายละเอียดงาน..สายชำระห้องน้ำโชน c เสีย จำนวน 2 ห้อง  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....12/07/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..077      หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
278840

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.อังคณา ทองใบ.....

( น.ส.อังคณา ทองใบ )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..0429

วันที่ขอใช้...10/07/2019.เวลา.13:23:28

เรื่อง.. สายชำระห้องน้ำเสีย น้ำรั่ว โชนc จำนวน 2 ห้อง  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์  
รายละเอียดงาน..สายชำระห้องน้ำโชน c เสีย จำนวน 2 ห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....12/07/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..077      หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
278840

(น.ส.อังคณา ทองใบ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ