



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4349

วันที่ขอใช้...30/04/2024.เวลา.09:58:45

เรื่อง.. ประตุหาเดินชำรุด ชั้น 3 ตึกด้วย

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตุหาเดินชำรุด ชั้น 3 ตึกด้วย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0824453515

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางสาวอารีรัตน์ พรหมกุล.....

(นางสาวอารีรัตน์ พรหมกุล)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4349

วันที่ขอใช้...30/04/2024.เวลา.09:58:45

เรื่อง.. ประตุหาเดินชำรุด ชั้น 3 ตึกด้วย

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตุหาเดินชำรุด ชั้น 3 ตึกด้วย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0824453515

(นางสาวอารีรัตน์ พรหมกุล)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ