



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4461

วันที่ขอใช้...02/05/2024.เวลา.20:06:17

เรื่อง.. เพดานชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..เพดานชำรุดห้องน้ำหญิง โซน SB-SC

สังกัด..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..082-4453515

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายณัฐวุฒิ เพชรา.....

(นายณัฐวุฒิ เพชรา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4461

วันที่ขอใช้...02/05/2024.เวลา.20:06:17

เรื่อง.. เพดานชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..เพดานชำรุดห้องน้ำหญิง โซน SB-SC

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..082-4453515

(นายณัฐวุฒิ เพชรา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ