



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4497

วันที่ขอใช้...03/05/2024.เวลา.09:50:06

เรื่อง.. ขอซ่อมหรือจัดซื้อเครื่องใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เครื่องที่อยู่ใกล้โต๊ะ อ.ชวาลิน ในห้องพักอาจารย์ 2 ตึกด้วย เสียค้ เคยซ่อมแล้วแต่เสียอีก ช่วยมาซ่อมหรือพิจารณาจัดซื้อเครื่องใหม่ค้  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0862910571

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค้

ลงชื่อ.....นางปิยนุช แก้วกลี.....

( นางปิยนุช แก้วกลี )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..4497

วันที่ขอใช้...03/05/2024.เวลา.09:50:06

เรื่อง.. ขอซ่อมหรือจัดซื้อเครื่องใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เครื่องที่อยู่ใกล้โต๊ะ อ.ชวาลิน ในห้องพักอาจารย์ 2 ตึกด้วย เสียค้ เคยซ่อมแล้วแต่เสียอีก ช่วยมาซ่อมหรือพิจารณาจัดซื้อเครื่องใหม่ค้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0862910571

(นางปิยนุช แก้วกลี)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ