



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4527

วันที่ขอใช้...20/05/2024.เวลา.09:41:07

เรื่อง.. น้ำรั่วฝาเพดานห้องน้ำ แพลต4C4

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..Email address yaowaphan.s@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก ยศวพรณ สนธิกุล

หมายเลขโทรศัพท์ 0818977448

อาคารที่พัก 4

หมายเลขห้องพัก C4

รายละเอียดการแจ้งซ่อม มีน้ำรั่วบริเวณฝ้าห้องน้ำ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4527

วันที่ขอใช้...20/05/2024.เวลา.09:41:07

เรื่อง.. น้ำรั่วฝาเพดานห้องน้ำ แพลต4C4

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..Email address yaowaphan.s@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก ยศวพรณ สนธิกุล

หมายเลขโทรศัพท์ 0818977448

อาคารที่พัก 4

หมายเลขห้องพัก C4

รายละเอียดการแจ้งซ่อม มีน้ำรั่วบริเวณฝ้าห้องน้ำ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....