



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4530

วันที่ขอใช้...20/05/2024.เวลา.10:28:50

เรื่อง.. หลังคารั่ว หอประชุม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..หลังคารั่ว หอประชุม ดังนี้

-บริเวณหน้าห้องน้ำรวม

-ในห้องโถง

-บริเวณลานทางเดินหน้าห้องรับรอง

-บริเวณประตูกระจกฝั่งซ้าย

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

( น.ส.มาริษา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึ๊บ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..4530

วันที่ขอใช้...20/05/2024.เวลา.10:28:50

เรื่อง.. หลังคารั่ว หอประชุม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..หลังคารั่ว หอประชุม ดังนี้

-บริเวณหน้าห้องน้ำรวม

-ในห้องโถง

-บริเวณลานทางเดินหน้าห้องรับรอง

-บริเวณประตูกระจกฝั่งซ้าย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....