



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4537

วันที่ขอใช้...23/05/2024.เวลา.14:32:31

เรื่อง.. ผ้าเพดานป้อมประตูกกลางชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานป้อมประตูกกลางชำรุด

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..8826/0821645950

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง.....

(นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4537

วันที่ขอใช้...23/05/2024.เวลา.14:32:31

เรื่อง.. ผ้าเพดานป้อมประตูกกลางชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานป้อมประตูกกลางชำรุด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..8826/0821645950

(นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ