



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4541

วันที่ขอใช้...23/05/2024.เวลา.18:13:53

เรื่อง.. ซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณบึงกลางแจ้ง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..สปริงท่อน้ำประปาบริเวณบึงกลางแจ้งเหลือตัวเดียว ทำให้ท่อน้ำห้อยลง และชั้นท่อน้ำอีกข้างให้กระชับ ก่อนเปิดเทอม
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายณนทวัฒน์ จันอังคาร.....

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4541

วันที่ขอใช้...23/05/2024.เวลา.18:13:53

เรื่อง.. ซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณบึงกลางแจ้ง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..สปริงท่อน้ำประปาบริเวณบึงกลางแจ้งเหลือตัวเดียว ทำให้ท่อน้ำห้อยลง และชั้นท่อน้ำอีกข้างให้กระชับ ก่อนเปิดเทอม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ