



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4571

วันที่ขอใช้...05/06/2024.เวลา.11:55:21

เรื่อง.. ซ่อมพัดลมหอพักนางยวน พัดลมชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไผ่เมือง/

รายละเอียดงาน..พัดลมส่วนกลาง 3A เลข 4140-001-004-9/286-60/ร

พัดลมส่วนกลาง 2ตัวชำรุด 4A 1.เลข 4140-001-004-15/286-60/ร 1.เลข 4140-001-004-16/286-60/ร

พัดลม 5A1 เลข 4140-001-004-95/286-60/ร

พัดลมส่วนกลาง 6A เลข 4140-001-004-28/286-60/ร

พัดลมส่วนกลาง 3A เลข 4140-001-004-5/286-60/ร

พัดลมส่วนกลาง 3A เลข 4140-001-004-37/286-60/ร

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไผ่เมือง/ ...

( นายเมธา อำไผ่เมือง/ )

เอกสารเลขที่..4571

วันที่ขอใช้...05/06/2024.เวลา.11:55:21

เรื่อง.. ซ่อมพัดลมหอพักนางยวน พัดลมชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไผ่เมือง/

รายละเอียดงาน..พัดลมส่วนกลาง 3A เลข 4140-001-004-9/286-60/ร

พัดลมส่วนกลาง 2ตัวชำรุด 4A 1.เลข 4140-001-004-15/286-60/ร 1.เลข 4140-001-004-16/286-60/ร

พัดลม 5A1 เลข 4140-001-004-95/286-60/ร

พัดลมส่วนกลาง 6A เลข 4140-001-004-28/286-60/ร

พัดลมส่วนกลาง 3A เลข 4140-001-004-5/286-60/ร

พัดลมส่วนกลาง 3A เลข 4140-001-004-37/286-60/ร

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....