



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4588

วันที่ขอใช้..18/06/2024.เวลา.10:44:30

เรื่อง.. ผ้าหลุด ห้องUD356

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ผ้าหลุด ห้องUD356

สั่งการ..ดำเนินการจัดจ้าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร ...

(นายนนทวัฒน์ จริงจิตร)

เอกสารเลขที่..4588

วันที่ขอใช้..18/06/2024.เวลา.10:44:30

เรื่อง.. ผ้าหลุด ห้องUD356

ผู้รับผิดชอบงาน..นายนนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ผ้าหลุด ห้องUD356

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ