



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4593

วันที่ขอใช้...19/06/2024.เวลา.12:35:25

เรื่อง.. ขอให้ซ่อมแอร์ ห้อง บ จำลองห้องเทียบ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..บริษัทจำลองทั้ง 3 ห้อง ที่ LC ชั้น 1 จะเปิดบริการ วันที่ 15 กค อาจารย์ไปเช็คห้องเช็คแอร์ พบว่าแอร์ไม่เย็นคะ ทั้ง 3 ห้อง

กรุณาให้ช่างมาซ่อมให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 ก.ค. ขอขอบคุณมากคะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0888741796

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วิชชุดา มาชู.....

(น.ส.วิชชุดา มาชู)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..4593

วันที่ขอใช้...19/06/2024.เวลา.12:35:25

เรื่อง.. ขอให้ซ่อมแอร์ ห้อง บ จำลองห้องเทียบ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..บริษัทจำลองทั้ง 3 ห้อง ที่ LC ชั้น 1 จะเปิดบริการ วันที่ 15 กค อาจารย์ไปเช็คห้องเช็คแอร์ พบว่าแอร์ไม่เย็นคะ ทั้ง 3 ห้อง

กรุณาให้ช่างมาซ่อมให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 ก.ค. ขอขอบคุณมากคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0888741796

(น.ส.วิชชุดา มาชู)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ