



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4596

วันที่ขอใช้...20/06/2024.เวลา.11:03:14

เรื่อง.. น้ำรั่ว ผนังห้อง อาคารครอบครั้ว 3 A6
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา
รายละเอียดงาน..น้ำรั่ว ผนังห้อง อาคารครอบครั้ว 3 A6
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....
(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...
(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4596

วันที่ขอใช้...20/06/2024.เวลา.11:03:14

เรื่อง.. น้ำรั่ว ผนังห้อง อาคารครอบครั้ว 3 A6
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา
รายละเอียดงาน..น้ำรั่ว ผนังห้อง อาคารครอบครั้ว 3 A6

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ