



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4610

วันที่ขอใช้...26/06/2024.เวลา.10:46:46

เรื่อง.. ผ้าเพดานมีน้ำรั่วห้องเวท(ด่วน)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝั่งห้องเวทมีน้ำรั่วจากผ้าเพดานบริเวณด้านไหนสุดของห้องแถวๆหลอดไฟแถวกลาง
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิริพร สอนปลอด.....

(น.ส.ศิริพร สอนปลอด)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4610

วันที่ขอใช้...26/06/2024.เวลา.10:46:46

เรื่อง.. ผ้าเพดานมีน้ำรั่วห้องเวท(ด่วน)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝั่งห้องเวทมีน้ำรั่วจากผ้าเพดานบริเวณด้านไหนสุดของห้องแถวๆหลอดไฟแถวกลาง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(น.ส.ศิริพร สอนปลอด)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ