



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4621

วันที่ขอใช้...28/06/2024.เวลา.10:18:26

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์ห้อง UD352

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้องเรียน UD352 แอร์เสีย 1 ตัว ใช้ 2 ตัว ไม่เย็นเพราะอุณหภูมิตั้งไว้ที่ 27 องศา อากาศร้อนอบอ้าว เมื่อนักศึกษาเรียนเต็มห้อง  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

..0896478090

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายธีร ศรีสวัสดิ์.....

( นายธีร ศรีสวัสดิ์ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..4621

วันที่ขอใช้...28/06/2024.เวลา.10:18:26

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์ห้อง UD352

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้องเรียน UD352 แอร์เสีย 1 ตัว ใช้ 2 ตัว ไม่เย็นเพราะอุณหภูมิตั้งไว้ที่ 27 องศา อากาศร้อนอบอ้าว เมื่อนักศึกษาเรียนเต็มห้อง  
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

..0896478090

(นายธีร ศรีสวัสดิ์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ