



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4625

วันที่ขอใช้...29/06/2024.เวลา.19:14:22

เรื่อง.. หลอดไฟโรงรถบัสเสียจำนวนหลอดไฟโรงรถบัสเสียจำนวน 6 หลอด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..หลอดไฟโรงรถบัสเสียจำนวนหลอดไฟโรงรถบัสเสียจำนวน 6 หลอด

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0966359201

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง.....

(น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง /)

เอกสารเลขที่..4625

วันที่ขอใช้...29/06/2024.เวลา.19:14:22

เรื่อง.. หลอดไฟโรงรถบัสเสียจำนวนหลอดไฟโรงรถบัสเสียจำนวน 6 หลอด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..หลอดไฟโรงรถบัสเสียจำนวนหลอดไฟโรงรถบัสเสียจำนวน 6 หลอด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0966359201

(น.ส.พกามาศ อินทร์ท่าฉาง)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ